

Formulierversie
2015.03

Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer	2057661
Aanvraagnaam	Melding Professor Schrijnenstraat Nijmegen
Uw referentiecode	Professor Schrijnenstraat Nijmegen

Ingediend op	12-11-2015
Soort procedure	Geen procedure van toepassing

Projectomschrijving	Asbestsanering van aanwezige asbest.
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Persoonsgegevens openbaar maken	Ja
Bijlagen die later komen	melding is compleet
Bijlagen n.v.t. of al bekend	melding is compleet

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Nijmegen
Postadres:	Postbus 9105 6500 HG Nijmegen
Telefoonnummer:	14024
Faxnummer:	024-3293434
E-mailadres algemeen:	omgevingsvergunning@nijmegen.nl
Website:	www.nijmegen.nl

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Slopen en/of asbest verwijderen

- Slopen

Bijlagen

Formulierversie
2015.03

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer	62730010
Vestigingsnummer	000031712711
Statutaire naam	Buurman asbestsanering b.v.
Handelsnaam	Buurman asbestsanering b.v.

2 Contactpersoon

Geslacht	☐ Man ☒ Vrouw
Voorletters	S
Voorvoegsels	-
Achternaam	Buurman
Functie	-

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode	6663KJ
Huisnummer	4
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Bekkersland
Woonplaats	Lent

4 Correspondentieadres

Postcode	6691HJ
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Groenestraat
Woonplaats	Gendt

5 Contactgegevens

Telefoonnummer	0481421169
Faxnummer	-

E-mailadres

info@buurman-asbestsanering.nl

Locatie

1 Adres

Postcode	6524RA
Huisnummer	12
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Prof Schrijnenstraat
Plaatsnaam	Nijmegen
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☐ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☒ Anders
Uw belang bij deze aanvraag	Asbestsaneerder

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	Locatie betreft een woonhuis
----------------------------------	------------------------------

Slopen

Slopen en/of asbest verwijderen

1 Slopen en/of asbest verwijderen

Wat wordt (gedeeltelijk) gesloopt?

Hoofdgebouw

2 Sloopwerkzaamheden

Wat wilt u precies gaan doen?

☐ Het gehele bouwwerk slopen

☐ Een deel van het bouwwerk slopen

☒ Ik ga alleen asbest uit het bouwwerk verwijderen

Gaat het om reparatie of
mutatieonderhoudswerkzaamheden
waarbij asbest wordt verwijderd?

☐ Ja

☒ Nee

☐ Gedeeltelijk

Worden de sloopwerkzaamheden
door een particulier uitgevoerd?

☐ Ja

☒ Nee

Beschrijf eventueel uitgebreider
wat u wilt gaan doen.

De woning wordt gerenoveerd en geïsoleerd. Bij het slopen
is er asbest aangetroffen. Dit asbest is niet aangetast.

Waarvoor is het (gedeelte van het)
bouwwerk op dit moment in gebruik
of was het als laatste in gebruik?

Woonhuis

3 Afval en gevaarlijke stoffen

Om hoeveel m3 sloopafval gaat
het?

1

Zit er asbest in het te slopen
(gedeelte van het) bouwwerk?

☒ Ja

☐ Nee

☐ Onbekend

Geef een exacte beschrijving van
de plaatsen waar asbest zit.

De asbestbeplating bevindt zich achter de houten
aftimmering in de woonkamer, badkamer en slaapkamer. In
de tuin is een losse plaat aangetroffen.

Is het (te slopen gedeelte van
het) bouwwerk verontreinigd met
gevaarlijke stoffen?

☐ Ja

☒ Nee

4 Sloopmethode

Welke methode gebruikt u voor het
slopen?

☒ Handmatig zonder elektrische apparaten (bijvoorbeeld
met een voorhamer)

☐ Handmatig met elektrische apparaten (bijvoorbeeld met
een pneumatische voorhamer)

☐ Met behulp van groot materieel (bijvoorbeeld met een
bulldozer of sloopkogel)

☐ Anders

Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen als u hierboven hebt ingevuld: 'Met groot materieel' of 'Anders'.

Voert u zelf de sloopwerkzaamheden uit?

Op welke data en tijdstippen worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Er wordt voornamelijk handgereedschap gebruikt. Het kan voorkomen dat er elektrisch handgereedschap gebruikt wordt.

☒ Ja
☐ Nee

ntb

Formulierversie
2015.03

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Rapport 1545310 Prof Schr Nijmegen_pdf	Rapport 1545310 Prof Schr Nijmegen.pdf	Asbestinventarisatierapport	12-11-2015	In behandeling